

**Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V.**

Annastr. 67-71  
50968 Köln

Telefon: +49 (0) 22 1 / 93 46 74-42

Telefax: +49 (0) 22 1 / 93 46 74-14

Internet: [www.ikm-koeln.de](http://www.ikm-koeln.de)



Institut für Kalk- und  
Mörtelforschung e.V.

Datum: 14.07.2022 – AB

**Prüfbericht: 31 1 038 001 22 1 14**

1. Ausfertigung

Antragsteller: **WESTKALK Vereinigte Warsteiner  
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG  
Kreisstr. 50  
59581 Warstein-Suttrop**

Werk: **Werk I - Warstein / Hohe Liet**

Inhalt des Antrages: **Gesteinskörnung für den Straßenbau  
nach DIN EN 13043; TL Gestein-StB 04 / Fassung 2018  
Untersuchung im Rahmen der freiwilligen Güteüberwachung  
(Verbändeempfehlung)**

**2022**

Produkte: **Natürliche Gesteinskörnung**

Gesteinsart: **Kalkstein, dev. Massenkalk**

Lieferkörnungen: **0/2; 2/5; 2/16; 5/8; 5/22; 8/11; 11/16; 16/22; 22/32**



Dieser Prüfbericht umfasst 12 Seiten und darf nur in vollem Wortlaut mit allen Zahlen und Anlagen vervielfältigt werden.

## Inhalt

PROBENAHME UND ANLIEFERUNG .....	3
1. Wiederholungsprobenahme: .....	3
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE .....	3
1. Geometrische Eigenschaften .....	3
1.1 Korngrößenverteilung, Über- und Unterkorn, Feinanteile .....	3
1.2 Kornform .....	8
1.3 Anteil gebrochener Kornoberflächen .....	8
2. Physikalische Eigenschaften .....	8
2.1 Fließkoeffizient feiner Gesteinskörnungen .....	8
2.2 Rohdichte .....	8
2.3 Wasseraufnahme .....	9
2.4 Schüttelabrieb .....	9
2.5 Widerstand gegen Zertrümmerung .....	9
2.5.1 Schlagversuch .....	9
2.6 Frostbeanspruchung .....	10
2.6.1 Wasseraufnahme an Handstücken .....	10
2.6.2 Widerstand gegen Frostbeanspruchung .....	10
2.6.3 Frost-Tausalz-Beanspruchung .....	10
2.7 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung .....	11
2.7.1 Absplitterung .....	11
2.7.2 Schlagversuch nach Hitzebeanspruchung .....	11
2.7.3 Festigkeitsverlust - SZ .....	11
2.8 Affinität zwischen groben Gesteinskörnungen und Bitumen .....	11
3. Petrographische Beschreibung .....	11
BEURTEILUNG .....	12

## PROBENAHE UND ANLIEFERUNG

Probenahmedatum: 01.02.2022  
 Probenahme durch: Zertifizierungsstelle

### 1. WIEDERHOLUNGSPROBENAHE:

Probenahmedatum: 03.05.2022  
 Probenahme durch: Zertifizierungsstelle  
 Lieferkörnung: 0/2; 16/22

## UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

### 1. Geometrische Eigenschaften

#### 1.1 Korngrößenverteilung, Über- und Unterkorn, Feinanteile Prüfvorschrift DIN EN 933-1 : 2012-03

Lieferkörnung: 0/2

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	
2D	4	100	100	G <sub>F</sub> 85
1,4D	2,8	100	–	
D	2	97	85 – 99	
--	1	63	–	
--	0,25	31	–	
Feinanteil	< 0,063	19,5 <sup>1)</sup>		f <sub>angegeben</sub>

Überkorn: 3 M.-%

<sup>1)</sup> Eigenfüllerprüfung erforderlich s. Prüfbericht 31E 1 038 001 22 1 14

**Lieferkörnung: 2/5**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	
2D	11,2	100	100	<b>G<sub>C</sub>90/10</b>
1,4D	8	100	100	
D	5,6	94	90 – 99	
d	2	5	0 – 10	
d/2	1	1	0 – 2	
Feinanteil	< 0,063	0,6		<b>f<sub>1</sub></b>

Überkorn: 6 M.-%; Unterkorn: 5 M.-%

**Lieferkörnung: 2/16**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	
2D	31,5	100	100	<b>G<sub>C</sub>90/15</b> <b>G<sub>20/17,5</sub></b>
1,4D	22,4	100	98 – 100	
D	16	93	90 – 99	
D/2	8	42	20 – 70	
d	2	4	0 – 15	
d/2	1	0,5	0 – 5	
Feinanteil	< 0,063	0,4		<b>f<sub>0,5</sub></b>

Überkorn: 7 M.-%; Unterkorn: 4 M.-%

**Lieferkörnung: 5/8**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	
2D	16	100	100	<b>G<sub>C</sub>90/15</b>
1,4D	11,2	100	98 – 100	
D	8	93	90 – 99	
d	5,6	6	0 – 15	
d/2	2,8	1	0 – 5	
Feinanteil	< 0,063	0,5		<b>f<sub>0,5</sub></b>

Überkorn: 7 M.-%; Unterkorn: 6 M.-%

**Lieferkörnung: 5/22**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	
2D	45	100	100	<b>G<sub>C</sub>90/15</b> <b>G<sub>20/17,5</sub></b>
1,4D	31,5	100	98 – 100	
D	22,4	98	90 – 99	
D/2	11,2	68	20 – 70	
d	5,6	5	0 – 15	
d/2	2,8	1	0 – 5	
Feinanteil	< 0,063	1,1		<b>f<sub>1,5</sub></b>

Überkorn: 2 M.-%; Unterkorn: 5 M.-%

**Lieferkörnung: 8/11**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	
2D	22,4	100	100	<b>G<sub>C</sub>90/15</b>
1,4D	16	100	98 – 100	
D	11,2	95	90 – 99	
d	8	12	0 – 15	
d/2	4	1	0 – 5	
Feinanteil	< 0,063	0,5		<b>f<sub>0,5</sub></b>

Überkorn: 5 M.-%; Unterkorn: 12 M.-%

**Lieferkörnung: 11/16**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	
2D	31,5	100	100	<b>G<sub>C</sub>90/15</b>
1,4D	22,4	100	98 – 100	
D	16	96	90 – 99	
d	11,2	15	0 – 15	
d/2	5,6	1	0 – 5	
Feinanteil	< 0,063	0,5		<b>f<sub>0,5</sub></b>

Überkorn: 4 M.-%; Unterkorn: 15 M.-%

**Lieferkörnung: 16/22**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	
2D	45	100	100	<b>G<sub>C</sub>90/15</b>
1,4D	31,5	100	98 – 100	
D	22,4	94	90 – 99	
d	16	11	0 – 15	
d/2	8	1	0 – 5	
Feinanteil	< 0,063	0,4		<b>f<sub>0,5</sub></b>

Überkorn: 6 M.-%; Unterkorn: 11 M.-%

**Lieferkörnung: 22/32**

Siebgröße		Siebdurchgang		Kategorie
Kennzeichnung	[mm]	Ist [M.-%]	Anforderung [M.-%]	
2D	63	100	100	<b>G<sub>C</sub>90/20</b>
1,4D	45	100	98 – 100	
D	31,5	98	90 – 99	
d	22,4	20	0 – 20	
d/2	11,2	1	0 – 5	
Feinanteil	< 0,063	0,3		<b>f<sub>0,5</sub></b>

Überkorn: 2 M.-%; Unterkorn: 20 M.-%

## 1.2 Kornform

### Prüfvorschrift DIN EN 933-4 : 2015-01

Lieferkörnung	Kornformkennzahl SI [M.-%]	Kategorie
2/5	10,4	<i>SI</i> <sub>20</sub>
2/16	9,5	<i>SI</i> <sub>15</sub>
5/8	12,8	<i>SI</i> <sub>15</sub>
5/22	16,2	<i>SI</i> <sub>20</sub>
8/11	13,9	<i>SI</i> <sub>15</sub>
11/16	17,4	<i>SI</i> <sub>20</sub>
16/22	10,1	<i>SI</i> <sub>15</sub>
22/32	21,3	<i>SI</i> <sub>50</sub>

## 1.3 Anteil gebrochener Kornoberflächen

### Prüfvorschrift DIN EN 933-5 : 2005-02

Die Gesteinskörnungen bestehen aus gebrochenem Festgestein (Kalkstein, dev. Massenkalk) und werden gemäß TL Gestein-StB 04/Fassung 2018, Abschnitt 2.2.6 in die Kategorie C<sub>100/0</sub> eingestuft.

## 2. Physikalische Eigenschaften

### 2.1 Fließkoeffizient feiner Gesteinskörnungen

#### Prüfvorschrift DIN EN 933-6 : 2014-07; Prüfkörnung 0,063/2

Lieferkörnung	Fließzeit [s]	Kategorie
0/2	40	<i>ECS</i> <sub>35</sub>

### 2.2 Rohdichte

#### Prüfvorschrift DIN EN 1097-6 : 2013-09

Prüfkörnung	Rohdichte [Mg/m <sup>3</sup> ]
0/2	2,70
8/16	2,71

## 2.3 Wasseraufnahme

Prüfvorschrift DIN EN 1097-6 : 2013-09

Prüfkörnung	Wasseraufnahme [M.-%]	Kategorie
8/16	0,8	WA <sub>241</sub>

## 2.4 Schüttelabrieb\*\*

Prüfverfahren TP Gestein-StB, Teil 6.6.3

Geprüfte Eigenschaft	Prüfergebnisse	
	Lieferkörnung 0/2	Referenzmaterial
Wasseraufnahme	12,9 Vol.-%	13,3 Vol.-%
Quellung	0,7 Vol.-%	1,0 Vol.-%
Schüttel-Abrieb	4,9 M.-%	6,3 M.-%

\*\* Die Prüfung des Schüttelabriebs wurde durch das MPA BAU, TU München durchgeführt.

## 2.5 Widerstand gegen Zertrümmerung

### 2.5.1 Schlagversuch

Prüfvorschrift DIN EN 1097-2 : 2020-06; Prüfkörnung 8/12,5

Probe	[M.-%]	Kategorie	Anforderung [M.-%]
1	19,28	-	-
2	20,27		
3	19,31		
Mittelwert	19,6	SZ <sub>22</sub>	≤ 28

Der Schlagversuch wurde beim FEhS Institut für Baustoff-Forschung e.V. vom IKM durchgeführt

## 2.6 Frostbeanspruchung

### 2.6.1 Wasseraufnahme an Handstücken

Prüfvorschrift DIN EN 1097-6 : 2013-09, Anhang B

Probe	Wasseraufnahme [M.-%]	Kategorie
1	0,2	-
2	0,4	
3	0,2	
4	0,1	
5	0,3	
6	0,1	
7	0,2	
8	0,1	
9	0,1	
10	0,3	
Mittelwert	0,2	<b>WA<sub>cm</sub>0,5</b>

### 2.6.2 Widerstand gegen Frostbeanspruchung

Prüfvorschrift DIN EN 1367-1 : 2007-06

Prüfkörnung	Absplitterung [M.-%]	Kategorie
8/16	0,1	<b>F<sub>1</sub></b>

### 2.6.3 Frost-Tausalz-Beanspruchung

Prüfvorschrift DIN EN 1367-6 : 2008-12; Prüfkörnung 8/16

Probe	Absplitterung [M.-%]
1	1,5
2	1,5
3	0,2
Mittelwert	1,1

## 2.7 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung

### 2.7.1 Absplitterung

Prüfvorschrift DIN EN 1367-5 : 2011-04; TP Gestein-StB, Teil 6.5.1 (2008);  
Prüfkörnung 8/12,5

Absplitterung	[M.-%]
/	0,4

### 2.7.2 Schlagversuch nach Hitzebeanspruchung

Prüfvorschrift DIN EN 1097-2 : 2020-06; Prüfkörnung 8/12,5

Probe	[M.-%]
1	21,21
2	21,22
3	21,48
Mittelwert	21,3

Der Schlagversuch wurde beim FEhS Institut für Baustoff-Forschung e.V. vom IKM durchgeführt

### 2.7.3 Festigkeitsverlust - SZ

Mittelwert SZ nach Hitze [M.-%]	Mittelwert SZ ohne Hitze [M.-%]	V <sub>SZ</sub> [M.-%]
21,3	19,6	1,7

## 2.8 Affinität zwischen groben Gesteinskörnungen und Bitumen

Prüfvorschrift DIN EN 12697-11 : 2005-12 ; TP Gestein-StB, Teil 3.4 (2018);  
Prüfkörnung 8/11; Bitumen 50/70; Rollgeschwindigkeit 40 Upm; Rolldauer 6 Std

Mittelwerte	Grad der Umhüllung [%]
Prüfer 1	95
Prüfer 2	95
Gesamt	95

## 3. Petrographische Beschreibung

Prüfvorschrift DIN EN 932-3 : 2003-12

Der Steinbruch befindet sich östlich der Stadt Warstein, am südwestlichen Ausläufer der Höhe "Auf der Hohe Liet" (Messtischblatt TK 25: 4516).

Das abgebaute Gestein ist dem Massenkalk des Warsteiner Massenkalkzuges aus dem Mittel- bis Oberdevon zuzuordnen. Das Hangende des anstehenden Kalksteines wird von seinen Verwitterungsprodukten und von steinigen Lehmschichten und humosem Oberboden gebildet. Sie sind im

Bereich des aufgeschlossenen Vorkommens in, je nach Morphologie der Geländeoberfläche, wechselnder, meist jedoch erheblicher, Mächtigkeit ausgebildet. Das gesamte Gewinnungsfeld ist besonders im Bereich der oberen Abbausohle durch erhebliche Verkarstungen - insbesondere in Form von Dolinen - gekennzeichnet, die meist tiefgründig verlehmt sind. Ebenso sind teilweise auftretende Kluffkarren bis in die tieferen Zonen deutlich mit Lehm belegt.

Der abgebaute Massenkalk ist unregelmäßig gelüftet in teils bankiger Ausprägung. Untergeordnet ist Feinschichtung erkennbar. Im Bereich der einzelnen Fördersohlen weist der Kalkstein makroskopisch keine Verwitterungserscheinungen auf.

Der Kalkstein ist dicht bis feinkörnig mit mittelgrauer bis graublauer, gelegentlich auch dunkler bis schwarzgrauer Färbung. Er weist eine unregelmäßige Klüftung mit teils bankiger Ausprägung auf, untergeordnet zeigt sich eine Feinschichtung. In Dünnschliffen ist ein mikritisches Grundgefüge mit wechselnden Sparitanteilen und teilweise großen, verzwilligten Calcitkristallen zu erkennen.

Die einzelnen Fördersohlen weisen verschiedenartige, unterschiedlich stark verlehnte Bereiche auf. Es handelt sich um Strudellöcher und linsenförmige Karstformen. Die Ausdehnung solcher Bereiche ist auf den einzelnen Fördersohlen sehr unterschiedlich. Daneben werden, über das gesamte Abbaufeld verteilt, lehmverfüllte Klüfte und Spalten angetroffen, die sich auch in die darunterliegenden Fördersohlen, teils auch verjüngend, ausdehnen können. Auf den einzelnen Fördersohlen wird daher selektiv abgebaut und Zonen besonderer Verunreinigung ausgehalten. Das Hangende und die Verlehmungen werden im Rahmen von getrennten Reinigungsschnitten als Abraum ausgesetzt.

Ausreichend Aufbereitungs-, Klassier-, Silo-, Lager- und Verladeeinrichtungen sind vorhanden.

## BEURTEILUNG

Die untersuchten Proben erfüllen in den geprüften Eigenschaften die entsprechenden Anforderungen der DIN EN 13043 und der TL Gestein StB 04 / Fassung 2018.

INSTITUT FÜR KALK- UND  
MÖRTELFORSCHUNG E.V.



Dr. S.-O. Schmidt    Institut für Kalk- und  
RAP-Stra Prüfstellenleiter    Mörtelforschung e.V.